

## SMOKER-TRAY BEI PRO825 & PR0665



Falls die Smoker-tray Lade zu tief ist und nicht einwandfrei geschlossen werden kann, muss die dazugehörige Schiene etwas nach oben versetzt werden.



Dies tut man, indem man die Smoker-tray Abdeckung im Grillraum vorne (2 Schrauben) abschraubt. Dann kann die Schiene weiter nach oben gesetzt.

Dann die Smoker-tray Abdeckung im Grill- raum wieder anschrauben.