



Austausch des Bedienelements TQ/PRO285(X)




Gas abschließen und Roste aus dem Grill entfernen. Dann die 2 Philips-Schrauben lösen (s. Bild).




Grill umdrehen. Auf der Unterseite sind zwei sechskantige Schrauben mit Philips-- Anschluss zu lösen. Hier kann man auch mit einem 5/16 Zoll Steckschlüssel arbeiten.

* Beim 285X Modelle sind diese Schrauben etwas schwierig zu erreichen. Dann muss der Grillkammer vom Wagen demontiert werden, durch vier Schrauben zu lösen.

Austausch des Bedienelements TQ/PRO285(X)



Hier sind die vier Schrauben zur Befestigung am Wagen zu sehen.



Nun noch der Flex schlauch vom Druckregler trennen.

Wenn alle Verbindungen wieder hergestellt sind ein Gaslecktest durchführen.