



Wenn der Seitenbrenner schwer zündet kann es sein das die Funke zu klein ist. Das ist ziemlich einfach zu beheben durch die Elektrode etwas von dem Brenner weg zu biegen. Hiermit wird die Funke größer und wird das Gas besser gezündet. Beachten Sie das den Seitenbrenner empfindlich ist vom Wind. Das heißt dass das Gas erstmal durch den Brenner gehen muss und den Wind möglicherweise vermeidet dass das Gas die Elektrode erreicht. Durch langsames drehen des Knopfes läuft Gas durch den Brenner.