



Wenn sich der Seitenbrenner nur schwer entzünden lässt, ist der Funke vielleicht zu klein. Dieses Problem lässt sich recht einfach beheben, indem man die Elektrode mit einer Zange vom Brenner wegbiegt (Foto).

Der Funke ist dann größer und das Gas lässt sich besser entzünden.

Denken Sie daran, dass der Seitenbrenner windempfindlich ist. Das bedeutet, dass das Gas zuerst durch den Brenner strömen muss und dass Wind das Gas daran hindern kann, die Elektrode zu erreichen.

Wenn Sie den Knopf langsam drehen, wird das Gas durch den Brenner fließen.