

Abdruck der Gußform auf der Grillkammer

Der "angebliche Riß" ist kein Riß sondern ein Abdruck von der Gussform. Der "angebliche Riß" ist kein Riß, sondern ein Abdruck von der Gussform. Wenn die Gussform älter wird bekommt diese Unebenheiten und Risse die als Abdruck auf der Grillkammer durch das Gießen hinterlassen wird. Wenn die Gussform älter wird, bekommt diese Unebenheiten und Risse die als Abdruck auf der Grillkammer durch das Gießen hinterlassen wird. Diese Abdrücke haben keinen Einfluß auf Qualität und Materialstärke. Auf dem Foto ist die Gußform zu sehen mit der die Grillkammer für den P/Pro500 verwendet worden ist. Hier ist der selbe „sogenannte Riß“ zu sehen wie auf der Grillkammer.

